

> Technické údaje

Najeto:	279 100 km	Rok:	03 / 2009
Kategorie:	osobní a terénní	Typ:	VAN
Objem:	1995 cm³	Palivo:	nafta
Výkon:	84 kW	Barva:	černá
Počet dveří:	4	Počet míst k sezení:	9
Převodovka:	manuální převodovka		



> Výbava

CD přehrávač, palubní počítač, 2x airbag, ABS, centrál dálkový, centrální zamykání, senzor opotřebení brzdových destiček, el. přední okna, tónovaná skla, zadní stěrač, dělená zadní sedadla, klimatizace, multifunkční volant, nastavitelný volant, el. zrcátka, mlhovky, tažné zařízení, imobilizér, zatmavená zadní skla

> Historie a poznámky

Koupeno v D, Servisní kniha

Poslední servis byl proveden 12/2023 při 276.102 km.



> Prodejce:

UNICARS CZ S.R.O.

Adresa: Tečovská 1052, Zlín- Malenovice, 76302

Telefon: 577133333

E-mail: unicars@unicars.cz

Web: <http://www.dealer.citroen.cz/unicars>

Cena: 229 000 Kč s DPH



> FOTOGALERIE MODELU







Internationale Garantie-Urkunde 3

Internationale Garantie-Urkunde

Autorisierter Opel Service Partner
(daneben sind Unterschrift)

1. Besitzer

Fahrzeug-Modell
Vivaro

Fahrzeug-Identifizierungsnummer
W0L72D60961604921

Kundenname / -nummer
Schickler

Amliches Kennzeichen
LM-514 242

Ort, Datum
Hof, 20.10.17

Im Einklang mit den nationalen Datenschutzgesetzen speichert die Adam Opel AG zum Zweck der Kundenbetreuung personenbezogene Daten der Käufer neuer Opel Fahrzeuge.

Diese Urkunde berechtigt Sie, jeden Opel Service Partner in Europa mit Serviceprüfungen und Garantiearbeiten zu beauftragen.

Die Garantie beginnt mit der Lieferung bzw. der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt.

2. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amliches Kennzeichen

3. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amliches Kennzeichen

4. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amliches Kennzeichen

Servicebestätigung 5

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Beim Erscheinen der Serviceanfrage sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zusätzliche Motorqualitäten und Motorleistungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Service: Zylinderkopfspektion
 Hauptlagerbohrung

Datum 20.10.17 km 28949

Modell

Klasse: diese 1 diese 2

GM LL-A-025 GM LL-B-025

ACEA A3 B4 C3

Viskosität: S W: 30

Gefahrenschutz, Kühlflüssigkeit: C

Ja/Nein

Batterie (Funkventilbedienung)

Innenraumluftfilter

Luftfilterersatz

Katalysatorventile

Zahnriemen

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremsflüssigkeit

Reifeninspektion

Bremsbeläge vorprüfen

Zündkerzen

Kabinenluft

AUFZUG 2

Agent: ADAM OPEL

Coronastr. 2, 15344
Telefon 03 99 361 3 60 - Telefax 03 99 361 62 63



Tato část internetových stránek Citroën slouží zejména autorizovaným prodejčům Citroën v České republice k prezentaci vozů značky Citroën určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k prohlédnutí.