

> Technické údaje

Najeto:	121 180 km	Rok:	10 / 2015
Kategorie:	osobní a terénní	Typ:	hatchback
Objem:	1968 cm³	Palivo:	nafta
Výkon:	110 kW	Barva:	modrá
Počet dveří:	5	Počet míst k sezení:	5
Převodovka:	automatická převodovka		



> Výbava

CD přehrávač, Dotykové ovládání palubního počítače, USB, bluetooth, hands free, palubní počítač, paměťová karta, 6x airbag, ABS, centrální dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, isofix, parkovací asistent, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, senzor opotřebení brzdových destiček, senzor světla, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), el. okna, tónovaná skla, zadní stěrač, start-stop systém, tempomat, dělená zadní sedadla, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelná sedadla, aut. klimatizace, dvouzónová klimatizace, klimatizace, multifunkční volant, nastavitelný volant, alu kola, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, mlhovky, ostřikovače světlometů, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety, immobilizér, elektronická ruční brzda, zadní loketní opěrka, zatmavená zadní skla, řazení pádly pod volantem

> Historie a poznámky

Koupeno v D, Servisní kniha

Pravidelně servisováno v autorizovaném servisu. Poslední servis byl proveden 01/2024 při 116.300 km.



> Prodejce:

UNICARS CZ S.R.O.

Adresa: Tečovská 1052, Zlín- Malenovice, 76302

Telefon: 577133333

E-mail: unicars@unicars.cz

Web: <http://www.dealer.citroen.cz/unicars>

Cena: 298 999 Kč s DPH



> FOTOGALERIE MODELU









Service-Nachweis 5

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorbremse	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSGP, ATF)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einzelteile	<input checked="" type="checkbox"/> Hebelkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Kapselventile
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturschulung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftdruck
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenberatung (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Direktread)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: **10.7.2020**

bei km-Stand: **64806**

Rechnungsnummer: **W 32187**

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Stempel des Volkswagen Partners: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abbildung der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prospektansicht. Gilt für alle für Fachbetriebe markiert in Abb. 7 beschrifteten Modelle.

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorbremse	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSGP, ATF)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einzelteile	<input checked="" type="checkbox"/> Hebelkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Kapselventile
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturschulung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftdruck
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenberatung (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Direktread)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: **7.7.2021**

bei km-Stand: **9.7.2021**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **EURO CAR ZSR s.r.o.**
750 01 Znojmo
407-017820-0

Stempel des Volkswagen Partners: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abbildung der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prospektansicht. Gilt für alle für Fachbetriebe markiert in Abb. 8 beschrifteten Modelle.

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorbremse	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSGP, ATF)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einzelteile	<input checked="" type="checkbox"/> Hebelkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Kapselventile
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturschulung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftdruck
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenberatung (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Direktread)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: **15.1.22**

bei km-Stand: **93604**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **SALONŮ MOTOP s.r.o.**
T. Štěl 603
750 01 Znojmo
407-017820-0

Stempel des Volkswagen Partners: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abbildung der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prospektansicht. Gilt für alle für Fachbetriebe markiert in Abb. 9 beschrifteten Modelle.

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorbremse	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSGP, ATF)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einzelteile	<input checked="" type="checkbox"/> Hebelkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Kapselventile
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturschulung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftdruck
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenberatung (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Direktread)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: **15.1.2023**

bei km-Stand: **105913**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **SALONŮ MOTOP s.r.o.**
T. Štěl 603
750 01 Znojmo
407-017820-0

Stempel des Volkswagen Partners: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abbildung der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prospektansicht. Gilt für alle für Fachbetriebe markiert in Abb. 10 beschrifteten Modelle.

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorbremse	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl (DSGP, ATF)
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtungsprüfung der Einzelteile	<input checked="" type="checkbox"/> Hebelkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Kapselventile
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturschulung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftdruck
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenberatung (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Direktread)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: **29.1.2024**

bei km-Stand: **116286**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **SALONŮ MOTOP s.r.o.**
T. Štěl 603
750 01 Znojmo
407-017820-0

Stempel des Volkswagen Partners: **ZÁRUKA MOBILITY**
EURO CAR ZSR s.r.o.
750 01 Znojmo
407-017820-0

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abbildung der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prospektansicht. Gilt für alle für Fachbetriebe markiert in Abb. 11 beschrifteten Modelle.

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Tato část internetových stránek Citroën slouží zejména autorizovaným prodejcům Citroën v České republice k prezentaci vozů značky Citroën určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k prohlédnutí.