

> Technické údaje

Najeto:	132 950 km	Rok:	03 / 2010
Kategorie:	osobní a terénní	Typ:	SUV
Objem:	1968 cm³	Palivo:	nafta
Výkon:	81 kW	Barva:	světle zelená
Počet dveří:	5	Počet míst k sezení:	5
Převodovka:	manuální převodovka		



> Výbava

AUX, CD přehrávač, USB, autorádio, palubní počítač, 6x airbag, ABS, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, isofix, regulace rychlosti při jízdě ze svahu, stabilizace podvozku (ESP), el. přední okna, tónovaná skla, zadní stěrač, 6 rychlostních stupňů, aut. uzávěrka diferenciálu, pohon 4x4, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelná sedadla, střešní nosič, klimatizace, nastavitelný volant, posilovač řízení, el. zrcátka, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, imobilizér, bezpečnostní pískování oken, vyjímatelná zadní sedadla

> Historie a poznámky

Koupeno v CZ, První majitel, Servisní kniha

Trvale poctivý servis. Nikdy nehavarováno.



> Prodejce:

UNICARS CZ S.R.O.

Adresa: Tečovská 1052, Zlín- Malenovice, 76302

Telefon: 577133333

E-mail: unicars@unicars.cz

Web: <http://www.dealer.citroen.cz/unicars>



Cena: 179 000 Kč s DPH



> FOTOGALERIE MODELU







20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 26.6.2016 **Stav km:** 43 193

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** Max 63 000
Datum: 14.7.2016 5/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

+ CISTENI KLIMA (sochareb - karkover) 6/8/2014 + výměna vzdušného filtru 7/16/10

22 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 14.5.2016 **Stav km:** 55 728

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** 44 488 8000
Datum: 14.5.2016 3/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Průběh servisní prohlídka: výměna olejového papíru výměna vzdušného filtru

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 1.3.2018 **Stav km:** 72 212

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** 102 212
Datum: 1.3.2018
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 21.5.2020 **Stav km:** 90 271 km

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** 105 271 km
Datum: 5/2021
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Robert Šmėšný
opravy silničních vozidel
Vězeňská 4283, 760 01 Zlín 1
IČ: 686 03 338 DIČ: CZ7504254184
MOb: 603 157 074

28 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 9.3.2022 **Stav km:** 105 457 km

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** 110 457 km
Datum: 5/2023
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Robert Šmėšný
opravy silničních vozidel
Vězeňská 4283, 760 01 Zlín 1
IČ: 686 03 338 DIČ: CZ7504254184
MOb: 603 157 074

30 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 09.02.2024 **Stav km:** 121 489

Provedeno: ano ne **Průběhu provedl:** **Záruka mobility¹⁾**

Výměna motorového oleje Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI

Servisní prohlídka **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.** **SKODA EURO CAR Zlín s.r.o.**
Zlín Zlín
Service **Service**
AD23988 AD23988

Kontrola polokovové luku karoserie²⁾ **Razítko servisu Skoda** **Razítko servisu Skoda**

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně lubičných 30 000 km

Dodatečně lubičných 60 000 km

Dodatečně lubičných 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru


Výměna ozubeného řemeně

Výměna naprávací kapaliny ozubeného řemeně

Průběh servisní prohlídka: **Stav km:** 137 489
Datum: 2/2025
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Robert Šmėšný
Autoservis - opravy silničních vozidel
Vězeňská 4283, 760 01 Zlín
IČ: 68603333 DIČ: CZ7504254184
tel: 603157074 mobilni@skoda.cz

OLIO A FILTR H2024
PRŮBĚH PRÁCE: VÝMĚNA PALIVOVÝ FILTR



Tato část internetových stránek Citroën slouží zejména autorizovaným prodejčům Citroën v České republice k prezentaci vozů značky Citroën určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k prohlédnutí.